



これらは、放射線業務従事者の**外部被ばくを測定するための個人線量計**です。外部被ばくの量を測定することで、従事者の健康管理を行っています。これにエックス線等を照射すると、それが外部被ばく量として測定されるため、従事者の外部被ばくを測定することができません。従って、空港の保安検査においても、**エックス線による検査ではなく目視による検査をお願いします。**

These are **personal dosimeters used to measure the external exposure** of radiation workers. By measuring the amount of external exposure, the health of radiation workers is managed. When these are irradiated with X-rays, etc., they are measured as the amount of external exposure, and the external exposure of the workers cannot be measured. Therefore, **we request that airport security inspections be conducted visually, not by X-rays.**