

## インシデント事例：

運搬用エレベータの載せた運搬中の非密封RIを、他の作業者が運搬中の台車が轢いた（管理区域内）

- ① 作業者Aは、運搬用エレベータで、透明のチャック付きポリ袋に入れていた非密封RIを移動しようとしていた
- ② たまたま、他の階で作業者Bが台車によって重量物を運搬しようとしたタイミングと重なり、Bはポリ袋に入ったガラスバイアルを認識できず、台車を物品用エレベータに入れたため、**台車がポリ袋に入ったガラスバイアルを轢いた。**
- ③ ポリ袋が破れたのみで、ガラスバイアルに破損は無かった。



## 線源を運搬する人のとるべき対応：

- 線源は大きめの 目立つ容器に入れて 運搬する。チェックングソースなどの密封線源も同様。
- 液体シンチレーションバイアルの運搬には バイアルラックを使用 する。かごに入れるとさらに良い。



## 台車を使用する人のとるべき対応：

- エレベータなど、狭い場所に台車を入れるときはそこに 物が置かれていないか を先に 確認する。